CarOnSale

Renault Trafic L1H1 2,9t Dynamique

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	257.947km	125 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Trafic L1H1 2,9t Dynamique [AT - Kb4 1.6 dCi 125 Energy EU6, L1H1 2,9t Dynamique, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF1JL000558386949	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 257.947km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, links
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe im Laderaum
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Innenraumbeleuchtung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW dCi Diesel Energy
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU CASSIOPEE
- Radstand 3098 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Schiebefenster
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag vorn
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Java
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum
- Verzurrösen Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer / Schnellheizer
- Zul. Gesamtgewicht 2,90 t

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale












Wir bemühen uns



VF1JL000558386949



CarOnSale



TRAFIC
RENAULT
CarOnSale







RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




TRAFIC
Diesel


TRAFIC
ABGEMELDET
05. Okt. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Rost, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)