CarOnSale

Ford Focus Lim. Futura 2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2001	128.159km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Lim. Futura 2	KATEGORIE Limousine
FIN WF0AXXGCDA1B10788	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.159km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2001	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;
Lenkung	Lenkgetriebe undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Unterboden Beschädigung und KorrosionAirbag Lampe aktiv, Schweller Korrosion, Radio ohne Funktion, Taster für Heckklappe defekt, Heckklappendämpfer defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse hinten hängt;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Federn korrodiert;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Batterie 43 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Telefon
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zierleisten geklebt
- Original Fahrzeug Farbe: Graphit-Grau Metallic
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Futura 2
- Fzg. ohne Telematik-System
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- Airbag Fahrerseite

Sonderausstattung

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio
- Karosserie: 5-türig
- Reserverad in Fahrbereifung
- Audiosystem: Radio
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Motor 1,8 Ltr. - 85 kW 16V KAT
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Frontscheibe heizbar
- Reifen 195/60 R15 ..V
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0AXXGCDA1810788

CarOnSale









30.05.01		8566		347	0250	2	01	85	/5500		198
01		0200					4152		1702		
WF0AXXGCDA1B10788		2					1420		1204		
-						-	-	-		-	
DAW						181	1650		1650		
-						895	865		-		
-						895	865		-		
-						84	-		71		
FOCUS						1200	600	5	-		
FORD (D)						195/60R15 80H					
PERSONENKRAFTWAGEN						195/60R15 80H					
GESCHLOSSEN						-					
-									5/-		
EURO 4						e13*97/27*0037*09					
Benzin						04.12.00	K	WK838405			
0001		0462		1796							

ZU 18-20:L.BIS 4276,H.BIS 1481 U.ZU G:BIS 1280*ZU 7.1-8.3:H.915 B.ANH-BETRIEB*ZU 0.1:1300 BIS 8PROZ.STEIG.*W W.AHK LT.EGT6/ABE*






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)