CarOnSale

Kia EV6 GT 4WD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



08/2023	24.782km	LEISTUNG 585 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EV6 GT 4WD [DE - SUV5 Elektro 77,4 kWh, GT 4WD, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNAC581EPP5125559	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.782km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 585 PS (430 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.134km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
77,4 kWh	1,2 h	7,3 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	50 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 430 kW (Systemleistung)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Kamerasystem Around View
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2900 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schnellladevorrichtung
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitzbezug / Polsterung: vegane Wildleder-Optik
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Standheizung
- Original Fahrzeug Farbe: AURORA BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















EV


CarOnSale














KIA CORPORATION
KNAC581EPP5125559
2610 kg
4410 kg
1=1280 kg
2=1420 kg
KIA CORPORATION
Contact Address : Hyundai Motor Europe Technical Center
GmbH Hyundai-Platz 65428 Rüsselsheim Germany


CarOnSale


CarOnSale





















Service-Nachweis
Kia Händler und Servicepartner
Autohaus Günther GmbH

23.08.2023
KNAC581EPPS125559
Kia
EV6
Kia (ROK)


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)