CarOnSale

Fiat 500L Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	45.778km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500L Lounge [DE - Van5 1.4 T-Jet EU6, Lounge, 2014 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN ZFA19900005295206	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.778km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.653km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	530 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Regen-/Lichtsensor
- Rücksitz geteilt / klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chrom-Applikationen
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Sonderausstattung

- Infotainment-System: UConnect mit Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 5")
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera Park View
- Sitzheizung vorn
- Skydome - elektr. Panoramadach mit Sonnenrollo
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FCA ITALY S.P.A.




Ganzen umlieg. Bereich überprüfen
RADIO
MEDIA
NAV
PHONE
APPS






Autohaus
SCHULTE
Pinneberger Ch. 11
25436 Moorrege
Tel. 04122 / 85820
www.autohaus-schulte.de
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE


Autohaus
SCHULTE
Pinneberger Ch. 11
25436 Moorrege
Tel. 04122 / 85820
www.autohaus-schulte.de
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE




Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2027.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Jens Andresen
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. DE-2-17-0120-63 am 06.03.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.
Messwerte
Bremsanlage
Achse
Abbremsung
Systemdaten Stand: 4.27.4-1
Quittung Nr. 7492200000004227
Leistungsdatum 06.03.2025


10.02.2015
ZFA18900005205208
FIAT
199
LYF1B
LTAC
FIAT 500L
FCA ITALY (I)
Fz.Pers.bef.b. 8 Sp.
Mehrzweckkraftzeug
715/2007*195/2013*W
EURO5,W,PSOI,M,N1**
Benzin
225/45 R17 91V
225/45 R17 91V
*e3*2001/116*0217*15
19.05.2015
EP490144


EP490144

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)