CarOnSale

Citroen C5 Aircross Feel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



05/2020	114.661km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C5 Aircross Feel [DE - SUV5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Feel Stop&Start, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR7ACYHZRLL008828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.661km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drive-Assist-Paket 2
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2730 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Sicherheits-Paket 2
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe hinten
- Kamerasystem Vision 360 Grad
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Kälte-Paket
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer Full-LED
- Sonderlackierung Perlmutt-Weiß
- Audiosystem: CITROEN Connect A2
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale

CarOnSale


13°C
21.5
A/C AUTO
21.5
14:35
MENU
3D
Suchen...


LIST
SRC


SET +
SET –
MEM





18.05.2020		1889		AAP00037 3		2		1		96/3750		189			
M1		AF				4500 -				1859 -					
VR7ACYHZRLL008828		1				1688 - 1695				1505 - 1659					
CITROEN								50		-					
A						137		2020		2020					
C						1200		1200		-					
YHZR-C22000						1200		1200		-					
						72		2813		69					
C5 AIRCROSS						1250		750		5		-			
PSA AUTOMOBILES (F)						225/55 R18 102V									
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL						225/55 R18 102V									
MEHRZWECKFAHRZEUG						-									
715/2007*2018/1832AM						WEIß/				0/					
EURO6;WLTP;AM;PUCI; M, N1 I						E2*2007/46*0642*05									
DIESEL						27.09.2019		K		FN649227					
0002		35AM		1499											

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.05.2020***





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)