
CarOnSale

Audi A4 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	184.734km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI DPF EU5, Ambiente, 2007 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8K1BN027931	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.734km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.490km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	490 µm ⚠
Kotflügel vorne links	215 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	275 µm ⚠
Türe hinten links	335 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Make-up-Spiegel beleuchtet

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Sprachsteuerungs-System
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ8K1BN027931
AUDI AG
WAUZZZ8K1BN027931
2045 kg
3815 kg
1100 kg
1070 kg
Typ B8
EU5








Oslo
Moskau
600 km
London
Berlin
TMC
300 m
Madrid
Athina
Nav-Info
9:32
Zieleingabe


Audi multimedia
OPEN
HI
HI
AUTO
AUTO
AC
OFF


Service-Nachweise
Service-Nachweise















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)