CarOnSale

Kia Sorento Platinum 4WD Plug-In Hybrid

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	45.833km	179 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sorento Platinum 4WD Plug-In Hybrid [DE - SUV5 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid EU6d, Platinum 4WD, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNARM81HDP5202369	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.833km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.325km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 36g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2815 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem Around View
- Kombiinstrument digital
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Kunstleder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag

- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System Bose
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz hinten
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Monitor für Totwinkel-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Luftausströmer im Fond mitte
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- 12 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: GRAVITY BLUE

Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Innenraumbeleuchtung LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












CarOnSale


P
0
44





15:26
DASDING vom SWR
15:26


CarOnSale


CarOnSale



DRIVE
SPORT
SMART
ECO
EV
HEV
AUTO
HOLD
P


MODE

HOLD
OFF


SET



BOSE












2ND
12V
180W


MODE


Service – Nachweis #3
Datum 15.05.26
km-Stand 44325
Durchgeführte Werkstatt
Durchgeführter Service 45000 km 36 Monate
Leistungen durchgeführt: ja nein
Ölwechsel mit Filter
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Zahnriemen mit Spannrolle
Werkstattstempel
BOSCH Service
Karosserie-Inspektion
Durchgeführt: ja nein
Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: ja nein
Ihr nächster Service-Termin
Datum 13.05.27 oder bei: 53325 km-Stand


Service-Nachweis
Service – Nachweis #2
Datum 19.12.25
km-Stand 80498
Durchgeführte Werkstatt 114 473
Durchgeführter Service 30 000 km 24 Monate
Leistungen durchgeführt: ja nein
Ölwechsel mit Filter
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Zahnriemen mit Spannrolle
Werkstattstempel
AUTOHAUS BÜRKLE GMBH
Karosserie-Inspektion
Durchgeführt: ja nein
Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: ja nein
Ihr nächster Service-Termin
Datum 09/26 oder bei: km-Stand


KIA
Sorento HEV PHEV


29.09.2023 2233 ABJ000169
M1 AF
KNARM81HDP5202369 9
Kia
MQ4
F5H24
A63DSO
SORENTO
Kia (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
20:bis 1700*Batteriekapazität 38.3 Ah*
2 02 132 /5500 193
4810 1900
1695 2015-2130
- 100 -
38 2530 2530
1350 1450 -
1350 1450 -
73 3750 67
1500 750 5 -
235/55R19 105V
235/55R19 105V
BLAU 5/-
e4*2007/46*1530*07
31.01.22 K GY708272

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)