CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2006	283.714km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Kb5 520 d DPF, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN WBANJ310X0CP79549	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 283.714km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 279.420km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	385 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1205 µm ⚠
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Niveauregulierung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage-Paket
- Dachreling
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Raucher-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBANJ510X0CP795

CarOnSale

CarOnSale

100.2 MHz
12:15


DTC














Wartungsnachweise


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


02.11.2006 0005 ABB000062
M1 AC
WBANJ310X0CP79549 0
BMW
560L
N31
01
5er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spi.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Diesel
0002 0462 1995
24.11.2005
WK510976
e1*2001/116*0230*07
225/55 R16 95W
1675-1675
S.1: WW. 4*F.1/F.2: 2260 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 139
O B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*ZUL. GES-GEW.D.ZUGES
MAX. 4060*SOMMERBEREIFUNG NUR AUF GUß- ODER SCHMIEDE-
LM RAD.*STUFE FM 5 AB TAG ERSTZUL. *STUFE FM6,AB 02.11
.2006*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.11.2006*

HU TÜV NORD
MRZ 2019
TÜV NORD Mobilität
Außer Betrieb gese
Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung
nach Außerbetriebsetzung
der Zulassungsbescheinigu
aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung
Zulassungsbescheinigung
Main-Taunus-Kreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt (06436)
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)