
CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	206.241km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stop [AT - Van5 1.6 TDI EU6, Comfortline, 2014 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZJW506945	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.241km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.489km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (4)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige

- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Getriebe 5-Gang
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Winter-Paket
- Fußmatten Textil
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZJW506945


CarOnSale


CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)