CarOnSale

Porsche Cayenne S Diesel Platinum Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	246.884km	385 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cayenne S Diesel Platinum Edition [DE - SUV5 S Diesel EU6, Platinum Edition, (Facelift) 2017 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ92ZJLA65057	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.884km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 385 PS (283 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.134 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 244.715km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremssättel Silber eloxiert
- Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsblenden (Edelstahl)
- Exterieur-Paket
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Teilleder
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Kopfstützen vorn und hinten mit Porschewappen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modelljahr 2015
- Modellpflege
- Motor 4,1 Ltr. - 283 kW V8 TDI KAT
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
- Porsche Stability Management (PSM)
- Radlaufverbreiterung lackiert
- Radnabenabdeckungen Porschewappen farbig
- Radstand 2895 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse im Fond (nur Ladefunktion)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)
- WLAN-Hotspot
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multimedia Smartphone Applications (Onlinedienste / Apps)
- Porsche Car Connect
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Sitzbelüftung vorn
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
- Licht-Komfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Niveauregulierung
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfort-Memory-Paket inkl. Sitzverstellung 14-Wege
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























GERMANY
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG
e13*2007/46*1085
WP1ZZZ92ZJLA65057
3000 kg
6500 kg
1 - 1445 kg
2 - 1590 kg
0,5
1,0 %


CarOnSale








BOSE













Fahrzeugdaten
Ersatzheft
Porsche Zentrum
112003


Porsche Zentrum
112003


112003
112003
112003
BOSCH Service





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Anderer Schaden): Flanke beschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)