CarOnSale

Ford Transit 2.0 FT 300 Kurz

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2005	85.212km	86 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 2.0 FT 300 Kurz [DE - Pr2 FT 300 2.0 TDE EU3, 300 K, 2006 - 2006]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WF0AXXTTFA4T02606	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.212km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut autohaus: einspritzpumpe defekt. ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Drehzahlmesser
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Motor 2,0 Ltr. - 63 kW TDE KAT
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, Vario-Sitz
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE
- Antriebsart: Frontantrieb
- Karosserie/Aufbau: Bordwände Aluminium eloxiert
- Radstand 3137 mm
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Vorbereitungs-Paket Radio
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- 2 Lautsprecher
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























F3FA
1.86
5KD B
KD L
AA
V2
FORD
K714
WF0AXXTTFA4T02606
3000
4500
1400
1800
W(mm) L(mm) a(mm)
L 3137 FMEY

CarOnSale



TUNER





Ford
14.01.2005 8566 07801H5 5
10 0200
WF0AXXTTPA4TOZ606 2
FMEY
TRANSIT/TOURNEO
FORD (D)
LKW OFFENER KASTEN
98/69/EG II;A
Diesel
0002 0644 1998
ZU GIESSHOEHT SICH:BIS 24*ZU S.1
MAX.4500KG BIS 12PROZ.STEIG.CD.MAX.5000KG BIS 8PROZ.STEIG.*W
W.AHK LT.BETO/ABE*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.4500KG BIS 12% STE
IG. OD. MAX.5000KG BIS 8 % STEIG.* ZUSATZHEIZ.GEW.FALLS WERK
SEITLO MONTIERT.*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Konnte nicht bewertet werden



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)