CarOnSale

Skoda Kodiaq RS 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	105.432km	239 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq RS 4x4 [DE - SUV5 2.0 Bi-TDI EU6d-T, RS 4x4, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLM9NS3L8054995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.432km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 76.762km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

EPC leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer hinten
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW BI-TDI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

- Wegfahrsperre
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Family
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sound-System Canton
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Abfallbehälter
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose 230V
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Aschenbecher vorn
- Ausstattungs-Paket: Schlaf
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Frontscheibe heizbar
- Kamerasystem 360°
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Mobile Online Dienste
- Sitzheizung vorn + hinten
- Triebwerkunterschutz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprechanlage Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Seitenairbag hinten
- Business-Paket Columbus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lenkrad heizbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Skisack
- Trittbretter seitlich
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ŠKODA AUTO a.s.
TMBLM9NS3L8054995


CarOnSale

MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren

















ŠKODA
[redacted]
25. Mai 2026


25.05.2020
6004
ATW000090
M1G
AC
TMBLM9NS3L8054995
SKODA
NS
ACCUAAXL
NAD7ADTDL0G74BF0GS5R168A
KODIAQ
SKODA (CZ)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6WLTP,DGSPUCH, M, N1
DA02
1968
Grau
e8*2007/46*0249*13
14.01.2020
176/4000
4899-4796
1882-1882
1665-1666
1895-1895
100
209
2430
1230
1250
87
3000
70
2500
750
235/45 R20 100Y
Die Zulassungsbescheinigung Teil I - ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 13.06.2025 außer Betrieb gesetzt.
TMBLM9NS3L8054995
Kennzeichen reserviert bis zum: 27.05.2026




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)