CarOnSale

# Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2019 | 115.002km | 116 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WVWZZZAUZKP564524 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>115.002km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2019 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>109g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.2l/100km (WLTP) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 165 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 150 µm |
| Seitenteil hinten links | 145 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 150 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Spotpoint
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lautsprecher (8)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


## Sonderausstattung

- App-Connect
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Mittelarmlehne vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAUZKP564524
Inspektion in 27900 km oder 308 Tagen
Ölwechsel-Service
in 21200 km oder 527 Tagen

CarOnSale


CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
APP
SOUND
CAR
MENU
9:54
7.5°C
Fahrzeugstatus
Start-Stopp
A/C
OFF







0












VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung





18.04.2019 | 0603 | CBJ00485 5
M1 | AC
WVWZZZAUZKP564524 | X
VOLKSWAGEN, VW
AUV
VACDG1EX0
FMSFM5A4051N7CPON1VL1BVR2A
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP,AG,P/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 | 36AG | 01598
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+40 B ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:
3470KG*BIS 8% STEIG.:3770*BEI WERKSEITIG MONTIERTER
AHK. ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.
100 KM/H.GEM.3.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.04.2019*

02 | 01 | 0085/03250 | 200
04567-04674 | 1799 - -
1446 - 1496 | 001395--
00080
0132 | 001950 | 1950
00690 | 01010
00690 | 01010
067 | 02375 | 069
01500 | 0690 | 5
195/65R15 91H
195/65R15 91H
7
e1*2007/46*0627*35
17.01.2019 | K | FF433803


Termin
April 24
DEKRA
nächste HU
Apr 2028
Landratsamt Main-Spessart
Karlstadt a.Main



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)