CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD Trendline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	195.103km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang Hochdach FWD Trendline [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD Trendline, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9030196	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.103km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 245g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	1500 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrtenschreiber zeigt Fehlermeldung an .

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 4490 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Trendline
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batteriehauptschalter
- Fahrtenschreiber digital
- Frontscheibe heizbar
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach)
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale



OUT
10:51



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!



10:51
Oslo
Paris
Vejle
Berlin
Mailand
Milano
Wien
Minsk
Мінск








VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






08.06.2022
CBZ74634 4
WV1ZZZSYZN9030195
VOLKSWAGEN VW
SYN1E
SYCB6ADMZBV3
NM350NSFM6AX0022A4BKMC2EOOVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
71 5*2007*2018/1832AR
EURO6:WLTP:AR:PI/CI:N1 III, N2
Diesel
0002 36AR 1968
e1*2007/46*1613*25
10.11.2021
GF491795
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSEITIG
MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EG
TG*Datum zur Emissionsklasse: 08.06.2022*


KF554327
GF 491795
VOLKSWAGEN, VW
SYN1E
SYCB6ADMZBV3
CRAFTER
VOLKSWAGEN VW
CBZ746344
WV1ZZZSYZN9030195
Van
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Diesel
1968
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)