CarOnSale

Volkswagen Polo Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2018	226.715km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Comfortline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Comfortline, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAWZJY071163	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 226.715km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.031km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Verglasung grün getönt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Rücksitzlehne geteilt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Lautsprecher (6)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Connectivity-Paket
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem: CD-Player
- Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZJY071163
1610 kg
2610 kg
1 - 0860 kg
2 - 0800 kg
Typ AW

CarOnSale












Betriebsanleitung
Polo


31.01.2018 0603 CDS000553 02 0070/0500b 187
M1 AB 04053-04169 1751--
WVWZZZAWZJY071163 7 1431-1461 001145--
VOLKSWAGEN, VW - 00050 -
AW 0101 001610 001610
ABCHZL 00860 00800 -
FM5FM5DF002NZVR27MM63 00860 00800 -
070 03750 069
POLO 01000 0570 006
VOLKSWAGEN-VW 185/65 R15 88H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 185/65 R15 88H
Schr&gheckl1mousine -
715/2007*2016/646W weiß 0
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1783*03
Benzin 17.11.2017 XB135165
0001 36W0 00999 -
7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1;1100 BIS 81 STEIG.*TEC
HN.EUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2610KG*BIS 81 STEIG.
:2710*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDY
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.
Z.9.AUSN.VO.2.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 31.01.2018*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt!



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)