Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H6PX007152
Kilometerstand: 122.349 km
Erstzulassung: 23.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe





























122349
477.0


Öl-Service
Inspektion
122349
0.0


RADIO
MEDIA
PHONE
SOUND
CAR
SETUP
SUNSHINE LIVE






Letzter Shell Helix Ölwechsel
bei km 127.830 am 9/9/26
Shell Helix Longlife
SAE 0W-30
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
Nächster Shell Helix Ölwechsel
bei km SIEHE
spätestens am ANZEIGE







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H6PX007152
Kilometerstand: 122.349 km
Erstzulassung: 23.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - HU/AU



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lenkrad abgenutzt



Kotflügel vorne links - SmartRepair



Motorhaube Delle



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Tür vorne links Kratzer



Kotflügel vorne rechts - SmartRepair



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Volkswagen	T6.1 Transporter Kasten FWD..	2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WV1ZZZ7H6PX007152	Kastenwagen	4	Frontantrieb	0603/CKG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	23.09.2022	k. A.	k. A.	81 kW	4	1968	10/26

Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	122.349 km	120.000 km	nein	09/26	121.880 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Candy-Weiß	Uni normal	nein	08.09.2028	29.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Kunstleder, Dessi..	Palladium-Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	159 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrer abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-K..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, links	Außenspiegel konvex, rechts
Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	Bordwerkzeug	EcoProfi
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fensterheber elektrisch	Frontscheibe Verbundglas
Funkschlüssel (2) klappbar	Getriebe 5-Gang	Handschuhfach abschließbar
Heckklappe ohne Verglasung	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	Innenraumfilter: Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	Karosserievariante: Normaldach	Kraftstofftank: 70 Ltr.
Kühlergrill mit Chromleisten	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Radioempfang digital (DAB+)
Radkappen	Radstand 3000 mm	Reifen-Reparaturkit
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Servolenkung elektro-mechanisch	Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage Motor
Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2..	Tagfahrlicht	Wärmeschutzverglasung
Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I..	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus	Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universa..
Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt	Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgast..	Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
LKW-Zulassung	Schriftzug Transporter am Kotflügel	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit ..
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser hal..	Verzurrösen verstärkt	Zul. Gesamtgewicht 2,60 t

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	ja	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Heckklappe (0,00 €)
(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)
Sonstiges -> Stoßfänger hinten wurde erneuert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Kotflügel vorne links - SmartRepair
2.	Kotflügel vorne rechts - SmartRepair
3.	Lenkrad abgenutzt (1)
4.	Motorhaube Delle (2)
5.	Stoßfänger vorne - Erneuern
6.	Tür vorne links Kratzer (3)
7.	Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung (4)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug nass und verschmutzt, verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden (Kostenerweiterung möglich)
Innenraum/ Ladefläche nutzungsbedingte Gebrauchsspuren
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Gebrauchsspur; zu (3): Gebrauchsspur; zu (4): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Inspektion - HU/AU (Fällig)
3.	Lackzustand Klebereste entfernen (Verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden,[...]
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Fahrzeugaustatungsliste nicht prüfbar, Elsaabfrage nicht möglich

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Füllmittel fehlt
3.	HU-Bescheinigung fehlt
4.	Kompressor fehlt
5.	Warndreieck fehlt
6.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung - Heckklappe	0,00 €	150,00 €
2.	(U) Nachlackierung - Seitenwand hinten links	0,00 €	150,00 €
3.	Sonstiges - Stoßfänger hinten wurde erneuert	0,00 €	0,00 €
	Summe	**0,00 €**	**300,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	1000 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	75 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/65 R16C 109/..	VL 7,00 mm (Hankook)	VR 7,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 215/65 R16C 109/..	HL 8,00 mm (Hankook)	HR 8,00 mm (Hankook)	
	Bemerkung Pannenset fehlt			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck		HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	ja	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Heckklappe (0,00 €)
(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)
Sonstiges -> Stoßfänger hinten wurde erneuert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H6PX007152
Kilometerstand: 122.349 km
Erstzulassung: 23.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - HU/AU



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lackzustand Klebereste entfernen



Lenkrad abgenutzt



Kotflügel vorne links - SmartRepair



Motorhaube Delle



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Tür vorne links Kratzer



Kotflügel vorne rechts - SmartRepair



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung