CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach RWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	89.873km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang Hochdach RWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6, RWD, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZJ9041035	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.873km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.984km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 200g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Fahrzeug ist mit Firmenlogos foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrtenschreiber digital
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (4)
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multifunktionsanzeige Plus
- Handschuhfach abschließbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
MUTE
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

Erinnerung!
Pause einlegen
OK




22.06.2018
WV1ZZZSYZJ6041035
VOLKSWAGEN VW
SYNTE
SYBB4EDASBV3
NM350NSHM6F6005657MMC3
CRAFTER
VOLKSWAGEN VW
FZ Z GD BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2015/545Y
EURO6LY PVCI N1 III, N2
DIESEL
0002 35Y0 01958
TECHN.ZUL GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6500KG*BEI
ITIG MONTIERTER AHK, ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z
VO*WW.AHK LT.EGTG*
13.04.2018






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)