



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Kunde:** | |
| **Berichtsnummer:** | |
| **Amtl. Kennzeichen:** | |

## Fahrzeugdaten

### BMW X5 30 d xDrive M Sport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **WBA11EV0709063743** | Laufleistung abgelesen: | **27928 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **11.09.2025 / 2025** | Besichtigungsdatum/-ort: | **27.10.2026 Weinsberg** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | **Kombilimousine** |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | **0005//DAD** | Kraftstoff / Emissionsklasse: | **Diesel / Hybrid / Euro 6** |
| Getriebe Art: | **Automatik** | Navi.-Datenträger: | **-** |
| Hubraum / Leistung: | **2993 ccm / 210 kW (286 PS)** | Antriebsart: | **Allrad** |
| Lackfarbe: | **SKYSCRAPER GRAU METALLIC** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Nächste HU / AU: | **09.2028 / 09.2028** | Polster Art: | **Leder** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** |
| Fahrzeug verkehrssicher: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Besichtigungsbedingung: | **0** | | |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDERSTRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908/1123/KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium glanzpoliert** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Pirelli** | **275/40/R21/107Y 6.5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Pirelli** | **275/40/R21/107Y 6.5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Pirelli** | **275/40/R21/107Y 6 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Pirelli** | **275/40/R21/107Y 6 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |
| Ersatzrad: | **nicht vorhanden** | |
| Zustand Ersatzrad: | **-** | |

## Nicht montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium glanzpoliert** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Pirelli** | **275/45/R20/110V 5.5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Pirelli** | **275/45/R20/110V 5.5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Pirelli** | **275/45/R20/110V 5 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Pirelli** | **275/45/R20/110V 5 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Alarmanlage
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
  *Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts*
- BMW-Sportsitze vorn
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW Individual
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappe, zweiteilig
- HiFi-Lautsprechersystem
- Karosserie 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line
- BMW Live Cockpit Plus
- BMW-Sportsitze vorn, elektr. verstellbar (links mit Memory)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System Parken Anfahrüberwachung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel
  *Mild-Hybrid 219 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)*

- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkassistent-Paket
  *Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Anhängerassistent, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent*
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung vorn
- Warndreieck
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Sensafin
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Innenausstattung Interieurleisten Edelholz Fineline mit Metalleffekt
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- M Sport Pro Paket
- Standheizung
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
  *Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)*
- Innovations-Paket
  *Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)*
- Komfort-Paket
- Luftfeder mit Niveauregelung
- Metallic-Lackierung
- Travel-Paket

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |

**Hinweis:**
**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

**Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.**

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **-**<br>- |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Technikprüfung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | **Motorlauf:** | In Ordnung |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| **Hinweis:** | * |

## Schäden

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 1. | Tür Vorne - Links | Verformt |
| 2. | Schweller - Links | Abschürfung |
| 3. | Stoßfänger Hinten | Gebrauchsspuren |
| 4. | Tür Hinten - Rechts | Lackabplatzer |
| 5. | Frontgrill Oben | Gebrauchsspuren |
| 6. | Stoßfänger Vorne | Verformt (leicht) |
| 7. | Motorhaube | Steinschlag |
| 8. | Windschutzscheibe | Steinschlag |

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 9. | Scheinwerfer Halogen - Rechts | Gebrauchsspuren |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Scheinwerfer Halogen - Links | Gebrauchsspuren |
| 11. | Innenraum | Gebrauchsspuren |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum




Kombiinstrument




Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung




Bereifung




1. Tür Vorne - Links

**Verformt**



1. Tür Vorne - Links

**Verformt**



1. Tür Vorne - Links

**Verformt**



2. Schweller - Links

**Abschürfung**



2. Schweller - Links

**Abschürfung**



3. Stoßfänger Hinten

**Gebrauchsspuren**



3. Stoßfänger Hinten

**Gebrauchsspuren**



3. Stoßfänger Hinten

**Gebrauchsspuren**



4. Tür Hinten - Rechts

**Lackabplatzer**



4. Tür Hinten - Rechts

**Lackabplatzer**



5. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



5. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



6. Stoßfänger Vorne

**Verformt (leicht)**



6. Stoßfänger Vorne

**Verformt (leicht)**



6. Stoßfänger Vorne

**Verformt (leicht)**




7. Motorhaube

**Steinschlag**



8. Windschutzscheibe

**Steinschlag**



8. Windschutzscheibe

**Steinschlag**



9. Scheinwerfer Halogen - Rechts

**Gebrauchsspuren**



10. Scheinwerfer Halogen - Links

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Innenraum

**Gebrauchsspuren**