CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2016	284.080km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU6, Comfortline, 2014 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGP069725	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 284.080km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 274.298km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

, Fehlermeldung von automatischer Abstandsregelung,

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Rußpartikelfilter
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sonderlackierung Schwarz uni
- Sound-System DYNAUDIO
- Sprachsteuerungs-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Multifunktionsanzeige Plus
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitze: Ergonomiesitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Antennen-Diversity
- Abbiegelicht
- 10-Kanal-Verstärker
- Lautsprecher (8)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZGP069725

CarOnSale


CarOnSale


LO
AUTO
MENU
LO






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU







Fahrzeugdatenträger
Der Volkswa
Für welche Fah
Die Bedruftu
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:
Datum der Auslieferung/Erstzulassung:
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 12
Dokumentation der Karosserieprüfung
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 10
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht


Service-Nachweis 9
Dokumentation der Karosserieprüfung
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 8
Dokumentation der
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosse
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosserieprüfung
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht


Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosse
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosse
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 3
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 2
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



Service-Nachweis 1
Audi
142/63037
Autohaus
Schmitt GmbH
67679 Freigericht



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVWZZZAUZGP069725
Inspektion
in 20300 km oder 21 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 20300 km oder 386 Tag(en)





VOLKSWAGEN








Kreis Offenbach
Der Landrat
- 00438 -
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)