CarOnSale

Ford S-MAX ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	134.324km	160 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX ST-Line [DE - Van5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, 2017 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPCJJY82211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.324km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	1980 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Premium
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,5 Ltr. - 118 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- 8 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation

- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- Premium-Sound-Paket
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- 12 Lautsprecher
- Business-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Subwoofer
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Radioempfang digital (DAB)
- 8 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale


LIM
SET
RES
SET
CNCL










26.03.18	8566	BKJ00113	2	01	118 /6000
M1	AC		4796-4922		191
WF0JXXWPCJJY82211	3		1632-1676		1645
FORD			-	90	-
WA6			149	2450	2450
UNCK1JX			1160	1340	-
7E8BZN00QFD			1160	1340	-
-			74	3750	70
S-MAX			1600	750	7
FORD (D)			235/50 R18 101 W		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/50 R18 101 W		
Kombilimousine			-		
715/2007*2015/45W			SCHWARZ		9/-
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I			e13*2001/116*0185*31		
Benzin			25.08.17	K	EX01383
0001	36W0	1498			

0.1:1800 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombi
ation:4250 bis 8% Steig.*F.1/F.2: +85 kg b. Anhängeba
rieb*ww.AHK lt.EGTG*

14






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)