CarOnSale

Ford Transit 310 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	87.543km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 310 L2 Trend [DE - HKa4 FT 310 2.0 TDCi DPF EU6d, FWD 310 L2 Trend, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0EXXTTRENY38957	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.543km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.027km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Armlehne Fahrersitz
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Verzurrösen (10)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Laderaumleuchte LED
- Reifen-Reparaturkit
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Außenleuchten hinten oben LED
- Parksensoren seitlich
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Holzfussboden im Laderaum
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Frontscheibe heizbar
- Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ROCK ANT

FORD
TRANSIT
BJFB
0.50
3140
4940
1650
1725
3000
FCD


CAR ON SALE


CAR ON SALE





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Aus der Halterung rausgerissen