CarOnSale

Volkswagen Golf Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	61.608km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Life [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d, Life, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCDXPW167098	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.608km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.984km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZCDXPW107098



CarOnSale


Hi
Fahrweg kontrollieren!








Ölwechsel














VOLKSWAGEN


DEKRA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)