CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	36.524km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 CGI BlueEfficiency [DE - Cp2 E 350 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2013]	KATEGORIE Coupé
FIN WDD2073591F149329	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.524km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.214km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1100 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 2-türig
- Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Easy-Entry Funktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zeituhr (Analog)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Einzelsitze hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Kindersitz-System
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenraumlicht-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Sport-Fahrwerk
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Parkführung
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Parameterlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























12:50
TMC











08.11.11 1313 BUU000415
M1 AD
WDD2073591F149329 3
Mercedes-Benz
207
L3S6M0
N2AAA412
E 350
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*692/2008J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 3498
7,2/8,2:1175 b.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 225 /6500 250
4717 1786
1408 1660
- 75 -
167 2130 2130
1055 1120 -
1055 1120 -
80 3750 71
1800 750 4 -
235/40 R18 91Y
255/35 R18 94Y XL
-
7/-
e1*2001/116*0502*09
23.05.11 K DX400205


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)