CarOnSale

Toyota Corolla Hybrid Team D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2022	234.082km	LEISTUNG 98 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla Hybrid Team D [DE - Kb5 1.8 Hybrid EU6d, Team D, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1Z93BE50E314502	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.082km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 220.577km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 76g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

beklebt, beschriftet

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Business-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckspoiler
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill unten / oben Pianolack
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten im Fond
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
- Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Cloud-Navigationssystem
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Dachreling (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: PRECIOUS SILVER
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraummatte Kunststoff
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitzheizung vorn
- Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Technik-Paket
- Einparkhilfe vorn
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e6*2007/46*0318
SB1Z93BE50E314502
1825 kg
2153 kg
1 1050 kg
2 970 kg
MODEL ZWE211L-DWXNBW 117 W
BOURSETLAAN 60, 1140 BRUSSELS, BELGIUM

CarOnSale










WELLER
TOYOTA QUALITY SERVICE

WELLER
TOYOTA QUALITY SERVICE

27.09.2022 5013 AMV000111
M1 AC
SB1Z93BE50E314502 X
TOYOTA
2E1HE(EU,M)
ZWE211(W)
ZWE211L-DWXNBW(3F)
TOYOTA COROLLA
TOYOTA EUROPE (B)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1798
GRAU
e6*2007/46*0318*05
13.01.22 K GN323568
Mietwagen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)