CarOnSale

Audi Q3

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	125.047km	190 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 40 2.0 TFSI EU6d, quattro S line, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF37R1004702	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.047km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.968km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP) 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	VORNE LINKS ✓ 7 mm
FELGE Leichtmetall (17 Zoll)	VORNE RECHTS ✓ 7 mm
	HINTEN LINKS ✓ 8 mm
	HINTEN RECHTS ✓ 8 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	VORNE LINKS ✗ -
FELGE Ohne Felgen (17 Zoll)	VORNE RECHTS ✗ -
	HINTEN LINKS ✓ 5 mm
	HINTEN RECHTS ✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	285 µm ⚠	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Voll-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Standheizung
- Start-Stop-Knopf
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Fahrweg kontrollieren!
Hinten
LO
LO



Webasto
E1
122R-00 0258
10 R-06 5627










Gewährleistungsnachweis
Vorwort
WAUZZZF1R1004702
F3B CHY
03.08.2023






Audi
Attestato Service


Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
13000 km / 07.2027
Nächste Inspektion in
15000 km / 07.2028
Zurücksetzen
LO
LO







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)