CarOnSale

Cupra Formentor VZ5 4Drive

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2022	106.016km	LEISTUNG 390 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Formentor VZ5 4Drive [AT - SUV5 2.5 TSI EU6d, VZ5 4Drive OPF, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKMZNR021242	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.016km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 390 PS (287 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.480 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 231g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP) 9.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug komplett Foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Abdeckkappen Außenspiegel Carbon / Schwarz
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-Paket L
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontkamera
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten hinten LED
- Leseleuchten vorn LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Länder-AV Österreich
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Motor 2,5 Ltr. - 287 kW TSI
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht

- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: Mitternachtsschwarz
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium-Design
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2681 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Kneeairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag hinten
- Super-Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































EC Certificate of Conformity




11
12
24
10
30
25
2
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5




M1/Personenkraftwagen
CUPRA
FORMENTOR
KMCXDNWBX1AD7TAD7DL002451DAF
0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)