
CarOnSale

Hyundai Santa Fe Premium 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2020	81.138km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Santa Fe Premium 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi DPF EU6d-T, Premium 4WD (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHS381CDLU290130	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.138km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2025 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.704km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Assistenz-Paket 2
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit ACC und Stopp-Funktion
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (Satin Dark)
- LED-Paket
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Licht-Paket LED
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2765 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn

- Smart-Key
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC FORCE
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Spannungswandler 220V
- Tagfahrlicht LED
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kamerasystem Around View
- Einparkhilfe hinten
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Scheinwerfer Voll-LED
- Scheinwerfer Voll-LED
- Sound-System KRELL
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe außen schwarz (Satin Dark)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer LED
- 10 Lautsprecher
- Navigationssystem

★ Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR COMPANY
KMHS881CDLU290130
2407 kg
4407 kg
1-1300 kg
2-1395 kg


CarOnSale






LOCK
HOLD
OFF












30.000-km-Wartung
60.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
HYUNDAI
2322
Auto Weis GmbH
Dudweilerstraße 36
66386 St. Ingbert
Telefon 0 68 94-91 42-0
55704
08.10.684
60 000
25704
10/124
10/2006
Nächster Service:
Shell

Santa Fe

HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificat CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
ΕΕΓ Certificat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Hyundai Motor Company
FX761043
2853968


TÜV Saint Automobil
D14G3093
Stadtverwaltung
Kaiserslautern

z.10.2020 8252 AIK00011B
1 AC
MHS381CDLU290130 2
yundai
M
5D32
81A11
-
anta Fe
YUNDAI MOTOR (ROK)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
ombilimousine
15/2007*2018/1832DG
URO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
iesel
002 36DG 2199
0:BIS 1703*
2 2 147/3800
4770-4770 1890-1890
1680-1680 1930-2055
- 100 -
189 2407 2407
1300 1395 -
1300 1395 -
80 2850 68
2000 750 5
235/55R19 101V
235/55R19 101V
-
Grau 7
e4*2007/46*1318*02
26.04.2019 FX7610
-

F.A761043

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)