CarOnSale

Andere Marke Work Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2020	19.325km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Andere Marke	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Work Basis [DE - Ko2, (20 kWh), 2018 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WS5B16JAAJA802018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.325km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - NORMAL
101 km	20,0 kWh	7,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Klebereste am Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektromotor 38 kW
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- HV-Batterie 20 kWh
- Infotainment-System: Radio mit Navigation
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Keyless-Entry & Go
- Klimaautomatik
- Lackierung: Gelb
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multi-Funktions-Display (6,0 Zoll)
- Notrufsystem (eCall)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2805 mm
- Rückfahrkamera
- Scheibenbeschlagsensor
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Tagfahrlicht LED
- Traktionskontrolle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale




28.05.2020 1681 AAN00008 6
N1 BA03
WSSB16JAAJA802018 X
STREETSCOOTER
B16C
A2CX
AECC2BB
WORK
STREETSCOOTER
Fz.z.Gü.bef.-b. 3,51
BA geschlossener Kasten
715/2007*2017/1347AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
BATTERIEKAPAZITÄT:40KWH*
2 1 51
4709 1925
2039 1505
2180 2180
1000 1230
1000 1230
GB
2
195/55R15 91L
e1*2007/46*1866*01
29.11.2018
FV635031


Anmeldung zur nächsten HU
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister
Fachbereich
Sicherheit und Ordnung
92 Krefeld




28.05.2020 1681 AAN00008 6
N1 BA03
WSSB16JAAJA802018 X
STREETSCOOTER
B16C
A2CX
AECC2BB
WORK
STREETSCOOTER
Fz.z.Gü.bef.-b. 3,51
BA geschlossener Kasten
715/2007*2017/1347AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
BATTERIEKAPAZITÄT:40KWH*
2 1 51
4709 1925
2039 1505
2180 2180
1000 1230
1000 1230
GB
2
195/55R15 91L
e1*2007/46*1866*01
29.11.2018
FV635031

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)