CarOnSale

Mazda CX-5 Homura AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	118.444km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Homura AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 184 EU6d, Homura AWD, (Facelift) 2021 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKFGW2A90180232	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen korrodiert und verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Zierblende schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Applikationen schwarz
- Innenausstattung: Kunstleder
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- LCD-Farbdisplay im Rundinstrument
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display (Farbe)
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Grand Luxe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE

- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kamerasystem 360°
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















PAINT: 46V
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1803
-JMZKFGW2A90180232-
2235 Kg
4335 Kg
1- 1190 Kg
2- 1145 Kg



CarOnSale










INFO


SET+
RES
SET−
MODE ON
CANCEL OFF


i-stop OFF
i-stop OFF
VIEW


A/C


PASSENGER AIRBAG
16.0
16.0
AUTO
A/C
SYNC


Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Umgebung.



DAB
10:58
SUNSHINE LIVE
The Ocean
Mike Perry feat. Shy Martin






BOSE









nächste HU fällig Juli 2027






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kerben)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)