CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Cup

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	130.658km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Cup [AT - Bs4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Cup, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZFH093927	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.658km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.615km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	500 µm ⚠	Türe hinten rechts	670 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 DAB (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Ausführung: Multivan
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Dämmglas-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Dämmglas
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe vorn
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lautsprecher (4)
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Chrom-Paket
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Leuchtweitenregelung
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Zuziehhilfe Schiebetür links
- 2. Batterie
- Anzeige für Waschwasserstand
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- 2. Batterie 80 Ah
- Audio-Navigationssystem RNS 510 DAB
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung
- Zuziehhilfe für Heckklappe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZFH093927
3080 kg
5300 kg
1 - 1600 kg
2 - 1575 kg
Typ 7HC

CAR ON SALE


CarOnSale


















GENERATION




RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
MADRID
ROMA
PRAHA
3D
Navigation
FM4
Extras


FM: 4
FM4
1 *WELLE1*
2 ORFTirol
3 HITRADIO
4 FM4
5 T-ROCK
6 FREIRAD
Band
Senderliste
Speicher
Extras
Man.



Nicht verbunden.
SOS












CLEMENS MAYR
CLEMENS MAYR



PORSCHE
PORSCHE


PORSCHE
PORSCHE











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Rost, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)