CarOnSale

Opel Movano HKa L3H2 3,5t Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



05/2023	190.212km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano HKa L3H2 3,5t Edition [DE - HKa2 2.2 Diesel 140 (3,5t) EU6d, L3H2 Edition (verstärkt), 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEYDBPFCNG033084	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.212km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.763km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 243g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP) 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
10 mm	10 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
9 mm	9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**60 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;Fahrzeug ist beklebt;Flugrost;Laut Einlieferer: Fahrzeug hat Austauschmotor bei 172174km bekommen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Multimedia (DAB+ / USB / MP3)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 4035 mm
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)
- Generator 180 A
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- L3H2, 3,5 t, verstärkt
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CDTI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Touchscreen-Farbdisplay
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Parkpilotsystem
- USB-Anschluss
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung


- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Antenne (Dreifunktionsantenne) in Außenspiegel integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Parkpilotsystem
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























Motoröl ineo RCP
Qualität:
Viskosität: 5 W-30
Frostschutzmittel, Kühlmittel °C

Ja	Nein	
☐	☒	Batterie (Funkfernbedienung)
☒	☐	Pollenfilter
☒	☐	Luftfiltereinsatz
☐	☒	Keilrippenriemen
☐	☒	Zahnriemen
☒	☐	Kraftstofffilter
☐	☒	Getriebeöl
☐	☒	Bremsflüssigkeit
☐	☒	Reifenreparaturset
☐	☒	Bremsbeläge vorn/hinten
☐	☒	Zündkerzen
☐	☒	Kühlmittel





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)