CarOnSale

Volkswagen Fox Refresh

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2009	164.889km	LEISTUNG 54 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fox Refresh [DE - LimS3 1.2 EU4, Refresh, 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ5ZZ94162828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.889km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.607km	LETZTER SERVICE AM 04/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Tropfender Verlust;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Leuchtweitenregelung
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: imola yellow
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Lautsprecher (4)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1JZ3W094162828


CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)




- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Verschmutzung)