CarOnSale

Audi A5 CABRIOLET

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2010	180.565km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 CABRIOLET	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZ8F4AN015788	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.565km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.212km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Tachobeleuchtung flackert;

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Verdeck erfolgreich auf Funktion geprüft;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONZASILBER

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Getränkehalter hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
e1*2001/116-0430
WAUZZZ8F4AN015788
2155 kg
3805 kg
1 - 1120 kg
2 - 1160 kg
Typ B8 EU5

CarOnSale

CarOnSale


Stockholm
Helsin
Edinburgh
Wien
Rome
600 km
TMC
125
Nav-Info
22,0°C 13:05
Ziel


ESP OFF
AUTO
AC
OFF











Service-Nachweise
Service-Nachweise



Service-Nachweise
Service-Nachweise



Service-Nachweise
Service-Nachweise


Service-Nachweise
Service-Nachweise



Service-Nachweise
Service-Nachweise






AUDI




Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt:
08.2028


Anhang: Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO


AUDI A5 CABRIOLET
AUDI
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
GRAU


Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)