CarOnSale

Kia Optima Edition 7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



05/2017	197.055km	LEISTUNG 141 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Optima Edition 7 [DE - Kb5 1.7 CRDi EU6, Edition 7 ISG, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN KNAGU815AH5158050	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.055km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.685 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.112km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Anderer Schaden	⚠ 5 mm Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Anderer Schaden	⚠ 7 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	285 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktiv Matrix Display
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getränkehalter
- iPod-Anschluss
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zündschloss beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: (B4U) GRAVITY BLUE MET.

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























KIA MOTORS CORPORATION
e4*2007/46*1018
KNAGU815AH5158050
2140
3940
1-1160
2-1160

CarOnSale

CarOnSale

13:01
Reykjavik
Stockholm
Moskva
Novosibirsk
London
Kyiv
Madrid
Roma
Ankara
NAV

Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.





KIA
CarOnSale



KIA
CarOnSale











Ölwechsel


Service – Inspektion


Garantie- und Serviceheft
OPTIMA
OPTIMA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)