CarOnSale

Opel Astra Opel 2020 Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	87.547km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Opel 2020 Start/Stop [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Opel 2020 S/S, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0VBF6ES8LG027372	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.547km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.004km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (WLTP) 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	620 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schriftzug Opel 2020
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Komfort-Paket (1)
- Winter-Paket
- Innenraum-Paket
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Funktions-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Lenkrad heizbar
- Heckleuchten LED
- Rückfahrkamera
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
W0VBF6ES8LG027372



CarOnSale

CarOnSale









Servicebestätigung
4-8-12
1-3-16
Autohaus Weller GmbH & Co. KG
Opel-Vertragshändler
74321 Bietigheim-Bissingen
Berliner Str. 40 Tel. 07142 / 95400

Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren.
Hinweis
Autohaus Weller GmbH & Co. KG
Opel-Vertragshändler
74321 Bietigheim-Bissingen
Berliner Str. 40-Tel. 07142 / 95400

ASTRA

29.01.2020
WOVBF6ES8LG027372
OPEL
CA027DD12
BX1BAUKH315
ASTRA+
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;P1/C1; M, N1 I
Benzin
36AM
1199
205/55 R16 91V
SCHWARZ
04.11.2019
JB258607
7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*0.1:1450 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. G
ES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3150 KG BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.
-MASSE D. ZUGKOMB. 3150 KG BIS 12% STEIG.*3.1:MAX.S-PL.*WW.A
HK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.01.2020*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch)