CarOnSale

Jaguar Jaguar XF Sportbrake

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



01/2014	168.185km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jaguar XF Sportbrake	KATEGORIE Kombi
FIN SAJAA0163DDS90058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.185km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.677km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1410 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	-
Dach	370 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dachreling (Chrom)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Kühlergrill Gitterdesign
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Laderaumboden mit Staufach
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW Diesel KAT
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Niveauregelung automatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Bond-Grain
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stop-Start-Anlage
- TRIP-Computer + Fahrer-Informations-Display
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Rußpartikelfilter
- Original Fahrzeug Farbe: SATELLITE GREY

Sonderausstattung

- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Frontscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Fußmatten
- Keyless-Entry
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- CD-Wechsler
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bluetooth-Schnittstelle
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















PRNDS
JAGUAR





SAJAA0163DDS90058
AIRBAG
JAGUAR LAND ROVER LTD

CarOnSale



CarOnSale












Motoröl- und -filterwechsel
15.11.2023
138 677
5W30
PEUGEOT
Nächster Motorölwechsel bei
Datum
km-Stand


Service- und Wartungsheft
SERVICE
JAGUAR


Mwst. 5500 €
21.01.2014
Jaguar
Jaguar XF Sportbrake
Jaguar Land Rover (GB)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel
30.11.2012


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)