CarOnSale

Hyundai Kona Premium Elektro 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2019	115.747km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kona Premium Elektro 2WD [DE - SUV5 Elektro (OS), Premium 2WD, 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHK581GFKU049088	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.747km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Unbekannt	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.074km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT

64,0 kWh

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	30 µm ⚠	Beifahrertür	25 µm ⚠
Kotflügel vorne links	30 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	45 µm ⚠
Türe hinten links	25 µm ⚠	Türe hinten rechts	25 µm ⚠
Seitenteil hinten links	30 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	20 µm ⚠
Motorhaube	30 µm ⚠	Heckklappe	30 µm ⚠
Dach	40 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: GALACTIC GREY
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Subwoofer

- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Technik-Paket
- Türgriffe innen verchromt
- Voll-LED-Paket
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















KMHK581GFKU049C68

CarOnSale










KONA Electric

D23JPN99
Kreisverwaltung
Altenkirchen
Zulassungsbehörde Kirchen

06.09.2019
8252
AIO000028
MI
AF
KMHK581GFKU049088
4
Hyundai
OS
FSE11
R11B11
Kona, Kauai
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004
30AX
P.2.:28 KW/30 MIN,150 KW/NENNLEISTUNG*BATTERI
T 120 AH*
Grau
e4*2007/46*125
06.08.2018
57548 Kirchen
15.10.2024


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)