CarOnSale

Citroen C1 Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2009	171.545km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Style [DE - LimS5 1.0 EU4, Style, (Facelift) 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PNCFAC89386915	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.545km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.581km	LETZTER SERVICE AM 11/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	50 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	60 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion und beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kindersitze (2) integriert
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ausstellbar
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS CARLINITE

Sonderausstattung

- Audio-Klima-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Drehzahlmesser
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


CITROEN



WARTUNGSNACHWEIS


VERKAUFSHÄNDLER/AGENTUR
CITROËN 2281
Henry Beckmann GmbH & Co.
Heeper Straße 56 A
33607 Bielefeld
Telefon (05 21) 966 30 11
2281
Die CITROËN PLUS Pakete









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Anderer Schaden): Türband knackt



- Fahrertür (Delle, Anderer Schaden): Türband knackt



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Delle, Rost, Anderer Schaden): Dachleiste fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)