BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 540 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 223 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 223 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA31GW020CW46811





Beschreibung

	Zulassungsdatum 16/10/2025	**Laufleistung** 49245 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 171 g/km	**Hubraum** 2993 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	**Max. Leistung** 223 KW

Bewertungsdetails


Bewertungsort
AKB Zörbig



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Reifen / Hinten Links	Nicht konform	Ersetzen




005	Tür / Vorne Links	Delle	Ersetzen



006	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Delle	Reparieren





007	Abdeckung / Links	Fehlt	Ersetzen




008	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
011	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Hutablage	☑ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☑ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☑ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	4 mm


Kommentar


Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige


Sonstige




Warnleuchte Inspektion / Fehlt


Bordmappe / - / Fehlt


Reifen / Hinten Links / Nicht konform



Reifen / Hinten Links / Nicht konform


Tür / Vorne Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Abdeckung / Links / Fehlt



Abdeckung / Links / Fehlt