CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



04/2023	185.043km	LEISTUNG 197 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NKM0FB7PF002124	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.043km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 180.166km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Stoßfänger vorne instandgesetzt + lackiert; Stoßfänger hinten instandgesetzt + lackiert 3648 Euro;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket USB
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Interieur-Paket Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing
- Zentral-Display (OLED)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Lenkrad heizbar
- Mittelkonsole Rautenoptik
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Digital Light
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Memory-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
e1*2018/858*00186
W1NKM0FB7PF002124
2550 kg
5150 kg
1215 kg
1350 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale












STOP


Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)