CarOnSale

Volkswagen Transporter Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2024	35.744km	204 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Life [DE - Bs5 2.0 TSI EU6d, Life, 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZST4RH017067	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.744km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.360km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet)
- Ausführung: Life
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich
- Bordwerkzeug und Reifen-Reparaturkit
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Bremsscheiben vorn 17"
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2)
- Fußmatten Fahrerhaus: Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage und Intelligent Speed Assist
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung und Zuziehhilfe
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 60 Ltr.
- Laderaumunterteilung und Gepäcksicherungsnetz
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Luftausströmer im Fond
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3124 mm
- Regensensor
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Servoschliessung Heckklappe mit Innenentriegelung
- Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze, 3 Einzelsitze)
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribella
- Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar

- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- Sprachsteuerungs-System
- Umfeldbeleuchtung seitlich
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Vorbereitung Onlinedienste
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zierleiste zwischen Scheinwerfern: schwarz lackiert und Chromleisten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zusatzheizung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)
- Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz
- Schließ-/Startsystem Keyless Advanced ohne Safesicherung
- Geräuschdämpfung Plus (Innenraum)
- Schlechtwetter-Licht
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) mit Seitenscheiben Dämmglas
- Allwetterlicht
- Frontscheibe heizbar
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Vorbereitung für Multifunktionstisch verschiebbar (Führungsschienen)
- Leuchtweitenregelung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e1*2018/858*00018
WV2ZZZST4RH017067
2850 kg
4850 kg
1 - 1510 kg
2 - 1450 kg
Typ ST




CAR ON SALE













11:38
Brillux Radio
KLANGKARUSSELL &
OLIVIA - HOLY FATHER



AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
FRONT
REAR


11:38
Sie können die Navigation im Shop freischalten.
Shop
21.0 21.0


21.0 21.0
Fahrweg kontrollieren!

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)