CarOnSale

Kia Picanto 1.1 Attract

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



09/2010	182.872km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Picanto 1.1 Attract [DE - LimS5 1.1 EU4, Attract, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KNABJ513AAT012912	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.872km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.746km	LETZTER SERVICE AM 06/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachantenne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer (vorn)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fernentriegelung Tankklappe
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: CLEAR WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























KIA MOTORS CORPORATION
KNABJ513AAT012912
1350kg
2050kg
1-720kg
2-710kg


CarOnSale


CarOnSale






KIA MOTORS
SERVICE
Inspektion
Inspektion
Inspektion



SERVICE
Inspektion
Autohaus Beutler
BMW Service


Garantieheft und Serviceheft
KIA
KIA MOTORS
picanto


VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




02.09.2010
KNABJ513AAT012912
KIA
BA
H111
414111
PICANTO,SA
KIA MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
70/220*2003/76B
EURO 4;SL
Benzin
155/70R13 75T
155/70R13 75T
Weiß
18:BIS 3580*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.09.2010*


TÜVNORD
Nächste HU:
OKT. 2026
TÜV NORD Mobilität
KREIS MINDEN-LÜBBECKE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)