CarOnSale

Volkswagen Caddy Kombi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2021	85.272km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZSKZMX036814	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.272km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitz vorn links mit Lehnenentriegelung
- Start/Stop-Anlage
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Nichtraucher-Paket
- PKW-Zulassung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ausstattung Kombi
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lautsprecher (2)
- Leseleuchten hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Notrufsystem
- Radstand Standard
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Türverkleidung Kunststoff
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Außenspiegel schwarz unlackiert

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: PURE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Sonderlackierung Pure-Grey
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Radioempfang digital (DAB+)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Lautsprecher (2)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















VOLKSWAGEN AG
e13-2018/858-00002
WV2ZZZSKZMX036814
2220 kg
3720 kg
1 - 1130 kg
2 - 1130 kg
Typ SK

CarOnSale














25.05.21	0603	CLF00023X	2	01	75	/2750	175		
M1	AC		4500			1855			
WV2ZZZSKZMX036814	9		1798-1833			1610			
VOLKSWAGEN, VW			-		75		-		
SK			127		2220		2220		
ACDTREXO			1130		1130		-		
N222FM6FM6C9D08N1N4B1IAA5			1130		1130		-		
-			72		2375		69		
CADDY			1500		750		5		-
VOLKSWAGEN-VW			205/60 R16 96H						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 96H						
Kombilimousine			-						
715/2007*2018/1832AP						77-			
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			I	e13*2018/858*00002*02					
Diesel			04.12.20	K	GC203432				
0002	36AP	1968							
7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3720kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.STV0*ww.AHK lt.EGT6*									

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)