CarOnSale

Mercedes-Benz E 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	99.728km	197 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 [DE - Kb5 E 200 EU6d-T, Avantgarde, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132801A748893	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.728km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.363km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckleuchten LED
- KeyFree-Startsystem
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Media-Display
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Ascher anstelle Ablagefach
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Konnektivität-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rückfahrkamera
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Carbonschliff, hell
- Innenhimmel schwarz
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Sitzheizung vorn
- Sport-Style-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten Velours

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz



DAIMLER AG
e1*2007/46*1560
WDD2132801A748893
2475 kg
4675 kg
1- 1090 kg
2- 1385 kg
Mercedes-Benz
197
TYP: R1ES
PZ: 9
SD: 1,0 %
Made in Germany








E-Klasse T-Modell


14.11.2019
WDD2152801A748893
MERCEDES-BENZ
R1ES
E 200
DAIMLER (D)
SCHWARZ
18.07.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)