CarOnSale

Opel Zafira Njoy mit Style-Paket

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2005	243.092km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Njoy mit Style-Paket [DE - Van5 1.8 16V, Njoy Style]	KATEGORIE Van
FIN W0L0TGF7552186890	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.092km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.748km	LETZTER SERVICE AM 10/2010	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 207g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Laut Einlieferer ist das zündschloss defekt, Fahrzeug lässt sich nicht starten;Laut Einlieferer ist das zündschloss auch nicht mehr erhältlich;

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: LICHTSILBER/SILVER LIGHTNING

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
WOL0TGF7552186896


CarOnSale

CarOnSale


IRBAG









4. Serviceprüfung
ECOService 1
5. Serviceprüfung
ECOService 1
6. Serviceprüfung
ECOService 1


1. Serviceprüfung
ECOService 1
2. Serviceprüfung
ECOService 1
3. Serviceprüfung
ECOService 1






31.05.2005
0035
0200
W0L0TGF7552186890
T98MONOCAB
ZAFIRA-A
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
Benzin
0001
0453
1796
FG879692



DEKRA
26. 10. 2026
Stadt Heidelberg
Bürger- und Ordnungsamt
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Auseinander gebaut



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)