CarOnSale

BMW 540 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	321.498km	306 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 540 i [DE - Lim4 540 i, 2006 - 2007]	KATEGORIE Limousine
FIN WBANB11060CL39278	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 321.498km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.000 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 293.852km	LETZTER SERVICE AM 08/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 250g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: zwei Schlüssel vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Edelholz
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Motor 4,0 Ltr. - 225 kW V8 KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MONACOBLAU


Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- CD-Wechsler
- Diebstahl-Warnanlage mit Fernbedienung
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter
- HiFi-Lautsprechersystem
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenkrad (Sport M-Technic)
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WBAN81106OCL39278

CarOnSale

CarOnSale



OFF

Service-Bedarf
Bordcomputer
Status
11/2027
OK § Fahrzeugprüfung
OK § Abgasprüfung
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
WDR 5
TMC
9:12
06.11.2020

Service-Bedarf
Bordcomputer
Status
OK Fahrzeug-Check
OK Mikrofilter
OK Bremsbeläge hi.
OK Bremsbeläge vo.
OK Zündkerzen
90000 km
WDR 5
TMC
9:12
06.11.2020

BMW






23.03.2005
WBANB11050CL39275
BMW
540L
NB11
BER REIHE
BAYER MOTWERKE BMW
Fzz.Pers.bef.b. 5 Spl.
Limousine
Benzin
EURO 4
24.11.2005
GH665652





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer defekt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)