CarOnSale

Volkswagen Touareg

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	174.129km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZLD004782	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.129km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.722km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser offenporig
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: QUARZITGRAU
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless-Start
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Atmosphere
- Design-Paket Atmosphere
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stoßfänger oben und unten lackiert, mit Chromleisten
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Notrufsystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fzg. ohne Hybrid
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher (8)
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2904 mm
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachreling
- Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Leder-Paket Vienna
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert
- Allradlenkung
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVGZZZCRZLD004783

CarOnSale




10:08
10.0°C
23.0
AUTO
Klima
ECO



MENU
ParkPilot
Fahrweg kontrolliert
23.0
AUTO
Klima
ECO


AUTO
FRONT
REAR









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Haup ersuchung (§ 29 StVZO)
Sehr geehrte(r) Herr Maulhardt,
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. Steffen Beyer (90100421)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

13.09.2019
WVGZZZCRZLD004782
VOLKSWAGEN, VW
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
GELANDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
GRAU
ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.09.2019*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)