CarOnSale

Ford Custom 300 L1 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2013	166.459km	125 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 300 L1 Trend [DE - Kb4 2.2 TDCi EU5, 300 L1 Trend, 2012 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN WF01XXTTG1DU84414	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.031km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	255 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	260 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	415 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	655 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 92 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2933 mm
- Radvollabdeckungen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicht-Paket 1
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger teillackiert
- Trend
- Verglasung getönt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Sonderausstattung

- Doppelklimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Fondraumheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CAR ON SALE


CAR ON SALE





Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Timm Häuffe
Heinrich Nehrkorn








(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
03.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
Rechnung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)