CarOnSale

Mazda 2 1.4 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2005	191.973km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 1.4 Active [DE - Van5 1.4 EU4, Active, 2006 - 2007]	KATEGORIE Van
FIN JMZNC2WPJN5M62524	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.973km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.000km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Info vom Einlieferer: Motor undicht / Erhöhter Leerlauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kofferraumabdeckung fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- City-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad mit Multifunktion
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fensterheber elektrisch vorn
- Antenne / 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW KAT
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- CD-Player
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer vorn
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP NAVY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale


CarOnSale









VOL
MODE








Periodische Wartungen, Mazda Europe Service und Karosserie-Inspektionen
WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
(MOBILITÄTSGARANTIE)
KAROSSERIE - INSPEKTION
Nächste Wartung: Datum:



MAZDA EUROPE SERVICE
KAROSSERIE - INSPEKTION


Periodische Wartungen, Mazda Europe Service und Karosserie-Inspektionen
WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
KAROSSERIE - INSPEKTION






Periodische Wartungen, Mazda Europe Service und Karosserie-Inspektionen
MAZDA EUROPE SERVICE
KAROSSERIE - INSPEKTION



WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
(MOBILITÄTSGARANTIE)
KAROSSERIE - INSPEKTION
mazda


PERIODISCHE WARTUNGEN, MAZDA EUROPE SERVICE UND KAROSSERIE-INSPEKTIONEN
WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
(MOBILITÄTSGARANTIE)
KAROSSERIE - INSPEKTION
mazda
Autohaus Erhard Hüther
Wolfgrube 9 · Tel. (08092) 9 47 00
86977 Mauringen
Verkauf u. Kundendienst
Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Wartungsintervalls (siehe unten "Nächste Wartung")
Nächste Wartung: Datum: 06.08 km-Stand: 50.000 (je nachdem, was zuerst eintritt)


PERIODISCHE WARTUNGEN, MAZDA EUROPE SERVICE UND KAROSSERIE-INSPEKTIONEN
WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
(MOBILITÄTSGARANTIE)
KAROSSERIE - INSPEKTION
mazda
Autohaus Erhard Hüther
Wolfgrube 9 · Tel. (08092) 9 47 00
86977 Mauringen
Verkauf u. Kundendienst
Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Wartungsintervalls (siehe unten "Nächste Wartung")
Nächste Wartung: Datum: 06.07 km-Stand: 35.000 (je nachdem, was zuerst eintritt)


Mazda2


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda


09.05.2005 7118 273005
01 0200
JMZNC2WPJN5M62524 7
DY
MAZDA 2
MAZDA (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1388
ZU 18-20:H.BIS 1545*
2 1 59/5700 164
3925-3925 1680-1680
1530-1530 1120-1120
157 1495 1495
775 775
775 775
79 70
900 500 5
175/65R14 82T
175/65R14 82T
Schwarz 9
E1*2001/116*0212*04
28.01.2005 K HH900681


[redacted]
HH 300681

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)