CarOnSale

Audi A6 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	127.572km	320 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ4G8HN088526	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.572km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 320 PS (235 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.689km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Raucher-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Karosserie: 4-türig
- Motor 3,0 Ltr. - 235 kW V6 24V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel asphärisch, links
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- S Sportsitze vorn
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Türarmlehnen beledert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Business-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sport-Fahrwerk S-line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G8HN088526
2445 kg
4545 kg
1 - 1305 kg
2 - 1260 kg
Typ 4G

CarOnSale
















Sep 2025
Okt. 2027
Außerbetriebsetzung am
31.08.2026
BJCT497
Rhein-Neckar-Kreis
Landratsamt
69115 Heidelberg


01.03.2017 0588 BBP00060 3
M1 AA
WAUZZZ4G8HN088526 8
Audi
8G
LCVUAQ1
QA8QA8BK021P4G13S57MMEMZK1
A6 Limousine
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 02967
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGKBETRIEB*TECHN.ZUL.GRS-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4545KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 01.03.2017*
02 02 0235/03900 250
04932 - 05057 1874 - -
1415 - 1478 001910 - -
00085
0164 002445 002445
01305 01250
01305 01250
084 02375 074
02100 0750 005
255/35 R20 97Y
255/35 R20 97Y
grau 7
e1*2007/46*0436*28
07.10.2016 K GC107734


GC107734

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)